

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Коммуналэнерго"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Яранское предприятие котельных и тепловых сетей</b>					
<i>Управление</i>					
<i>Ремонтный участок</i>					
07620025. Огнеупорщик	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты до 2 ПДК.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Использовать средства индивидуальной защиты до 2 ПДК.			
07620026. Слесарь-ремонтник	Уменьшить время воздействия вредного фактора.	Снижение времени воздействия шума			
	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Снижение тяжести трудового процесса			
07620027. Слесарь-ремонтник	Уменьшить время воздействия вредного фактора.	Снижение времени воздействия шума			
	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Снижение тяжести трудового процесса			
07620028. Слесарь по ремонту автомобилей	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Снижение тяжести трудового процесса			
07620029. Котлочист	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты до 2 ПДК.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Использовать средства индивидуальной защиты до 2 ПДК.			

07620030. Подсобный рабочий	Уменьшить время воздействия вредного фактора.	Снижение времени воздействия шума		
	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Снижение тяжести трудового процесса		
07620032. Изолировщик на тер-моизоляции	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Снижение тяжести трудового процесса		
07620033. Токарь	Уменьшить время воздействия вредного фактора.	Снижение времени воздействия шума		
07620034. Плотник	Уменьшить время воздействия вредного фактора.	Снижение времени воздействия шума		
	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Снижение тяжести трудового процесса		
07620035. Электрогазосварщик	Уменьшить время воздействия вредного фактора.	Снижение времени воздействия шума		
	Провести ревизию работы вытяжной вентиляции. Присмотреть мероприятия по её эффективной работе	Нормализовать параметры микроклимата		
	При проведении сварочных работ использовать сертифицированные СИЗы.	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Снижение тяжести трудового процесса		
	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты до 2ПДК.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
<i>Электроучасток</i>				
07620036. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (совм. слесарь КИПиА)	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Снижение тяжести трудового процесса		
07620038. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (совм. слесарь КИПиА)	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Снижение тяжести трудового процесса		
07620039. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (совм. слесарь КИПиА)	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Снижение тяжести трудового процесса		
07620040. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (совм. слесарь	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Снижение тяжести трудового процесса		

КИПиА)									
Гараж									
07620041. Водитель автомобиля RENAULT LOGAN	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Уменьшение тяжести трудового процесса							
07620042. Водитель автомобиля КАМАЗ-53212	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Снижение времени воздействия общей вибрации							
07620043. Водитель автомобиля ГАЗ-САЗ-3507	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Снижение тяжести трудового процесса							
07620044. Водитель автомобиля УАЗ-39625	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Снижение времени воздействия общей вибрации							
07620045. Машинист бульдозера	Уменьшить время воздействия вредного фактора.	Снижение тяжести трудового процесса							
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется снизить время воздействия вредного фактора.	Снижение времени воздействия шума							
	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.								
07620046. Машинист бульдозера	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Снижение тяжести трудового процесса							
	Уменьшить время воздействия вредного фактора.								
	Уменьшить время нахождения работника в кабине.	Снижение времени воздействия общей вибрации							
Котельная №3									
07620047. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Снижение тяжести трудового процесса							
	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты до 2 ПДК.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Использовать средства индивидуальной защиты до 2 ПДК.							
Котельная №4									
07620048. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.	Снижение тяжести трудового процесса							
	Усовершенствовать систему вентиля-	Снижение концентрации							





котельная №16	07620058. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.  Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты до 2 ПДК.	Средства индивидуальной защиты до 2 ПДК.  Снижение тяжести трудового процесса  Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Использовать средства индивидуальной защиты до 2 ПДК.			
котельная №18	07620059. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.  Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты до 2 ПДК.	Снижение тяжести трудового процесса  Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Использовать средства индивидуальной защиты до 2 ПДК.			
котельная №20	07620060. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Уменьшить время нахождения во вредной рабочей позе.  Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты до 2 ПДК.	Снижение тяжести трудового процесса  Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Использовать средства индивидуальной защиты до 2 ПДК.			

Дата составления: 23.05.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора

\_\_\_\_\_ (подпись)

Петренко Г.В.

Ф.И.О.

21.06.17

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность)	 (подпись)	Петренко Г.О. (Ф.И.О.)	15.06.17 (дата)
Директор Яранского ПК и ТС (должность)	 (подпись)	Селюнин М.А. (Ф.И.О.)	09.06.17 (дата)
Главный инженер Яранского ПК и ТС (должность)	 (подпись)	Чернядьев В.А. (Ф.И.О.)	09.06.17 (дата)
Председатель профкома (должность)	 (подпись)	Топоров И.А. (Ф.И.О.)	09.06.17 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2408 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Щербань Руслан Иванович (Ф.И.О.)	23.05.2017 (дата)
4235 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Безумова Марина Сергеевна (Ф.И.О.)	23.05.2017 (дата)